

Paketering för legoimpregnering

Virket ska packas så det är max 80cm brett, 60cm och 500cm långt.

Virket ska vara ströat mellan varje varv. Se till att eventuella små komponenter blir bra packade och sitter fast ordentligt för att förhindra att dom flyter omkring i tryckanläggningen.

Virket kan bandas med svetsade plastband eller stålband.

Mindre ordrar kan packas och spännas fast direkt på lastpall.

